

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°: 02/UMYSG/2023

1. OBJETO.

La presente Especificación Técnica tiene como Objeto el “**Servicio de Mantenimiento del Vehículo oficial Toyota Corolla de la Delegación del IOSFA Sede Central**”

2. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO

<i>Renglón</i>	<i>Tipo de Servicio</i>	<i>Descripción de Servicio</i>
1	-Servicio de Mantenimiento del Vehículo oficial Toyota Corolla	-Cambio de aceite -Cambio de filtro de habitáculo -Cambio de filtro de aire -Cambio de filtro de nafta -Lo que la empresa considere conveniente para el normal funcionamiento del vehículo

3. ALCANCE Y LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio a contratar es para el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo oficial Toyota Corolla, perteneciente a la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

La empresa interesada en realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Contar con personal y equipo técnico apropiado para prestar el servicio profesional eficiente.
- Estar inscripto en la AFIP
- Asumir la responsabilidad total sobre los vehículos que traslade y se encuentren en sus talleres para mantenimiento y/o reparación.
- Mantener en óptimo estado de funcionamiento los vehículos, garantizando la calidad del servicio.
- Realizar informes técnicos y recomendación a los responsables de los vehículos sobre el mantenimiento y reparación de los mismos.


5. CARÁCTER DEL SERVICIO

Se deja establecido que el IOSFA como contratante no reconoce ningún tipo de relación

laboral alguna con el contratado ni con el personal dependiente de este.

6. GARANTIA

Las empresas interesadas deberán especificar puntualmente el tiempo de garantía por la reparación realizada.



C (R) EDUARDO CESAR BALBASTRO
I Un Mant y Serv (s) Grl (s) - IOSFA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ET Servicio de Mantenimiento del Vehículo oficial Toyota Corolla de la Delegación del IOSFA Sede Centra

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.