

ESPECIFICACIONES TECNICAS

"SERVICIO DE REPARACION DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION AUXILIAR RECONQUISTA".

1. OBJETO DEL SERVICIO

Contratación del servicio de mano de obra especializada para la Reparación de DOS (2) equipos de aire acondicionado Split frío/calor de 3500 frigorías, ubicados en el sector de Atención al Público y sector Mesa de Entradas, de la Delegación Auxiliar.

2. PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO

INMEDIATO.

3. DEPENDENCIAS A REALIZAR EL SERVICIO

RENG NRO	LUGAR	DIRECCIÓN	Cantidad de Split	Servicio a realizar
1	Delegación Auxíliar	Brown 815 – CP: 3560-	DOS (2)	UNICA (1) vez -
	Reconquista-SFN	Reconquista-Santa Fe	Equipos	Reparación



4. VISITA TÉCNICA

El/los oferentes deberán conocer el estado de los equipos, objeto de la contratación por lo que deberán realizar una visita previa al local antes de emitir su oferta. Debiendo presentar, con la documentación administrativa, el correspondiente: Certificado de Visita de las instalaciones, adjunto en la presente Especificación Técnica-Apéndice 1, la misma podrá ser realizada hasta DOS (2) días hábiles antes de la apertura de la oferta.

5. FORMA DE PAGO

Por transferencia en cuenta bancaria.



6. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El servicio de reparación solicitado es debido a que los equipos dejaron de funcionar. Ambos necesarios a los efectos de brindar una adecuada atención al público como así también en el lugar de trabajo.

7. EQUIPOS

Aire Acondicionado Split frío-calor, 3500 frigorías, marca Hisense. Aire Acondicionado Split frío-calor, 3500 frigorías, marca Conqueror.

8. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA A PRESENTAR

El/los oferentes deberán presentar con la oferta:

- a) Certificado de visita técnica.
- b) Anexo 1- Datos de la cuenta bancaria para acreditación de pagos.
- c) Declaración jurada de Habilidad para contratar.
- e) Declaración jurada de intereses Decreto 202/2017.

Comodoro Mayor JUAN CARLOS ARAMAYO
Del. Aux. IOSFA Reconquista



APÉNDICE 1 - "CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA" SERVICIO DE REPARACION DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION AUXILIAR RECONQUISTA

	4		١,	
		1	d	
	0	S	F	A
Fris Fris	setMolece rettas Air	se Obra vsadas s	tioca de Se	de sis guridad

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CERTIFICADO DE VISITA

FECHA y HORA DE VISITA:	
N° DE RENGLÓN:	
LUGAR DE VISITA:	
EMPRESA OFERENTE QUE VISITA: _	
Responsable de la visita	Responsable de la Institución
Firma, Aclaración y DNI	Firma
Oferente	Gerente / Subgerente /
	Jefe / Administrador o Encargado
Aspectos a tener en cuenta por empre	esas:
*Horarios de visitas: días hábiles de 08:0	00 a 12:00 horas

Página 3 de 3

Comodoro Mayor JUAN CARLOS ARAMAYO
Del. Aux. IOSFA Reconquista